

## MANUALE di MANUTENZIONE dei PIANI DI LAVORO IN POLIETILENE AD USO PROFESSIONALE


### Manutenzione giornaliera

Per la quotidiana pulizia è necessario che a fine giornata, dopo il suo abituale utilizzo, il tagliere o ceppo in HDPE venga:

- grattato solo con apposito **raschietto**;
- successivamente **lavato** in lavastoviglie o con idropulitrice;
- in mancanza di lavastoviglie o idropulitrice, il piano di lavoro deve essere lavato con acqua bollente
- pulito con **prodotti sgrassanti** specifici,
- trattato con appositi **disinfettanti** che inducono la sterilizzazione o coperto per tutta la notte di sale grosso per generare la naturale sanificazione .

### Consigli utili

- Per ottenere un consumo omogeneo della superficie dei piani di lavoro, si consiglia di **ruotare** il tagliere/ceppo. In questo modo la piallatura sarà più omogenea, e verrà rettificato meno materiale.
- A seconda del suo utilizzo, e quindi a seconda dei intagli presenti sui piani di lavoro, si consiglia di rettificare / piallare i taglieri o ceppi con cadenza periodica.



### Smaltimento :

Una volta terminato il ciclo di utilizzo, il polietilene è equiparabile ad altri rifiuti in plastica PE, pertanto va gettato pulito, ai fini del riciclo.

